

Téma : STROJOVÉ ZARIADENIE SYRÁRNI – SYRÁRSKE VANE

Pri výrobe prírodných syrov prebiehajú tieto hlavné výrobné operácie :

- 1/ ÚPRAVA MLIEKA PRED ZASÝRENÍM
- 2/ ~~zasyrenie, zariadenie, mlieko~~
- 3/ ~~zspracovanie sýra/syroviny na sýrové zrno~~
- 4/ ĎALŠIE SPRACOVANIE SYROVÉHO ZRNA A FORMOVANIE SYROV
- 5/ ~~solenie sýrov~~
- 6/ ~~zrenie sýrov~~
- 7/ KONEČNÁ ÚPRAVA A BALENIE SYROV

SYRÁRSKE VANE

Syrárske vane sa používajú pri spracúvaní väčšieho množstva mlieka na syry, ale i na.....
~~červenky~~...., alebo iné mliečne výrobky.

Syrárska vaňa TYP SVA sa skladá z ~~pôvodnej~~..... nádoby s ~~zvukovou~~..... plášťom.
Je upevnená na štyroch podstavcoch. Jej vnútorný plášť je ~~hliníkového~~ plechu, vonkajší
~~z celulózy~~..... plechu. Vnútorný plášť má k jednej strane ...~~spad~~... Na tejto strane má
vaňa ~~výdekový~~..... s uzáverom, vyrobených z hliníkových zliatin. V hornej časti bočnej
strany vane je ~~exhalátor~~..... kohút. Vyhrievací plášť má ~~parník~~....., z ktorého
vedie po celej dĺžke vane ~~zvukovú rúru~~..... s otvormi. Na spodnej ploche pri
parnom ventile je výpustné hrdlo na odvádzanie kondenzátov.


STROJOVÁ SYRÁRSKA VAŇA

Strojová syrárská vaňa má tvar trojuholníkovej nadrieky, ktorej kratšie hrany sú pol-Kruhovité. Obsah vane býva 3000-5000 l. Vaňa je duplikátorového typu s prívodom vody a pary. Vnútorný plášť vane a všetky jej časti, ktoré prichádzajú do styku s mliekom / miesadlom, hŕazy / sú vyrobené z mierne teplavujúcej ocele. Vonkajší plášť a ostatné časti sú vyrobené z ocele bežného typu.

Vaňa má na obidvoch koncoch otvory s uzávermi na vypúšťanie srívadky. Na hornom obvode medzi vonkajším a vnútorným plášťom vane je v nosnom rámčí durkovanej ružnice s vývodom na pripojenie studených vod. Umožňuje ochladzovať povrch vnútorného plášťa a tým aj celý obsah vane. Umiestnená je na 3 pároch nôh, z ktorých sú obidva krajiné páry pre uľahčenie výtoku srívadky sklopné. Pri strednom páre nôh je pripojka pramidiu potrubia ohrevu obsahu vane. Na obidvoch koncoch pri otvoroch na vypúšťanie srívadky sú aj otvory na odvod. kondenzátu

Nad vaňou na konštrukcii z oceľových nosníkov sa na dvoch nosných stĺpoch pohybuje prvovrstvová skriňa so súkolesím poháňajúcim ramená miesadiel, ktoré zasahujú do vane. Hriadele stĺpkov miešadiel majú vodorovné ramená na ktoré sa podľa potreby nasadzujú miešadlá alebo mixacie hŕazy. Miešadlá sa pohybujú pomocou elektromotoru, ktorý súčasne postupuje po nosnej konštrukcii s prevodovou skriňou. Preto majú miešadlá súčasne pruhový aj pruhový pohyb. Rýchlosť miešadiel sa reguluje ručným kolieskom a páčkou umiestnenou pod prevodovou skriňou.

- K príslušenstvu vane patria : a/ zvislé a vodorovné mixacie hŕazy
b/ lesivacia miška
c/ durkovanie miešadla
d/ nôž
e/ zhrňovacie plechy a podporné vidlice
f/ lopatkové miešadlá na premiešávanie pri praní
g/ zbierací plech na zbieranie peny a hrebeňové miešadlá na výrobu miesených syrov.



- 1/ VOZÍK 2/ PREVODOVKA 3/ ELEKTROMOTOR
- 4/ REGULÁCIA RÝCHLOSŤI POHYBU
- 5/ STĺPIK MIEŠADLA 6/ RAMENO MIEŠADLA
- 7/ MIERA 8/ VÝPUST SRVÁTKY
- 9/ ODVÁDZANIE KONDENZÁTU 10/ SKLOPŇA NOHA
- 11/ PEVNÁ NOHA 12/ PRIVOD PARY